



Aktualizacja BIOS – ALLVIEW Wi10N

Zalety aktualizacji:

- efektywne zarządzanie zasobami (ulepszona autonomia);

- optymalizacja parametrów akumulatora.

UWAGA! Akumulator tabletu musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem procedury! *UWAGA!* Proszę w żadnym wypadku nie zatrzymywać procesu aktualizacji BIOS. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest realizowana na własną odpowiedzialność.

Aby zaktualizować wersję BIOS tabletu Allview Wi10N, należy wykonać następujące kroki:

- 1. Włącz tablet i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
 - 2. Pobierz plik "Update_BIOS_Wi10N.zip" na tablet i rozpakuj.
- 3. Wejdź do folderu Update_BIOS_Wi10N i otwórz plik Update_BIOS:







18 20 ≠	Appli	cation Tools	Update_BIOS_W	i10N	- 🗆 ×		
File Home Share	View	Manage			~ Ø		
) ← → ↑ 📕 → Update_BIOS_Wi10N			~ ¢	✓ 🖒 Search Update_BIOS_Wi10N 🔎			
🚖 Favorites	Name	*	Date modified	Туре	Size		
E Desktop	🔜 afuwin		24.04.2014 13:06	Application	307 KB		
퉳 Downloads	擒 afuwingui		24.04.2014 13:07	Application	551 KB		
📃 Recent places	🚳 amifldrv3	2.sys	27.07.2012 14:07	System file	15 KB		
	Checksun	n	11.11.2014 5:42	Text Document	1 KB		
🜏 Homegroup	HISTORY		11.11.2014 11:12	Text Document	4 KB		
	✓ ⁽) Update_B	IOS	11.11.2014 11:14	Windows Batch File	1 KB		
🜉 This PC	WI10N01	DOO.BIN	16.10.2014 12:46	BIN File	8.192 KB		
	WI10N01	000.ROM	16.10.2014 12:46	ROM File	3.584 KB		
🙀 Network	WI10N01	001.BIN	11.11.2014 5:42	BIN File	8.192 KB		
	WI10N010	001.ROM	11.11.2014 5:42	ROM File	3.584 KB		
10 items 1 item selected	531 bytes						





4. Okno wiersza poleceń otworzy się automatycznie, naciśnij klawisz

ENTER:



5. Wybierz opcję TAK, a nowe okno wiersza polecenia otworzy się automatycznie, jak na obrazku poniżej:







CIN.	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe -	
WARNING: II WARNING: ir WARNING: DO WARNING: To WARNING: To Press any	his utility will reprogram the whole SPI Flash chip which cludes system BIOS, ME firmware and PDR regions??? NOT continue unless you are 100 sure you want to do this. Ston, turn off your computer and remove the undate media. C:\Users\Allview\Desktop\Update_BIOS_Wi10N\afuwin.exe	111×1115
ec.	AMI Firmware Update Utility v5.06.01 Copyright (C)2014 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.	÷ .
₽2. Upc	Reading flash done - ME Data Size checking . ok Secure Flash enabled, recalculate ROM size with signature - FFS checksums ok Loading capsule to secure memory buffer done Erasing Boot Block done Updating Boot Block done Verifying Boot Block done Erasing Main Block done Updating Main Block done Updating Main Block 0x00062400 (22%)	*
		v

Po udanej instalacji systemu BIOS, tablet uruchomi się ponownie, a okno wiersza poleceń zamknie się automatycznie.