



Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview V2 Viper X+ / Android 5.1 / 01.03.2016



Zaletami aktualizacji są:

- ✓ Poprawa stabilności oprogramowania;
- ✓ Poprawa tłumaczeń;
- ✓ Naprawa kilku drobnych błędów.



UWAGA! Akumulator telefonu musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem procedury.




UWAGA! Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest realizowana na własną odpowiedzialność..




Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfona *Allview V2 Viper X+* należy wykonać następujące kroki:

1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej (zalecane Wi-Fi, aby uniknąć opłat za pobieranie danych w sieci komórkowej).
2. Otwórz aplikację „**Aktualizacje systemu**” z Menu:





3. Naciśnij przycisk **“Sprawdź czy jest nowa wersja”**;



Last update time:	09:21
Model:	V2_Viper_X_plus
System version:	5.0.16
Release date:	18-11-2015



4. Po wykryciu przez aplikację **“Aktualizacje systemu”** nowej wersji oprogramowania (V2_Viper_X_plus_0205_V6208). Naciśnij przycisk **Pobierz**;




System Update

V2_Viper_X_plus
424.05M
Update to Android 5.1 Lollipop

Download




5. Zaczekaj, aż nowe oprogramowanie zostanie pobrane na telefon/kartę SD;






6. Po całkowitym pobraniu oprogramowania, wybierz opcję **“Aktualizacja”**;






7. Telefon zostanie ponownie uruchomiony, następnie procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie. .



8. Po zakończeniu procesu aktualizacji, smartfon zrestartuje się.



9. Na ekranie telefonu wyświetli się ten komunikat: „**Android został zaktualizowany**”.

Plik aktualizacji zostanie automatycznie usunięty z karty pamięci wewnętrznej / micro SD po zakończeniu procesu aktualizacji.