



## **Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview P9 Energy Lite / Android 6.0 / 31.08.2017**



Zaletami aktualizacji oprogramowania są:

- ✓ zwiększenie stabilności oprogramowania;
- ✓ naprawienie niektórych błędów.



**UWAGA!** Smartfon musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem aktualizacji.




**UWAGA!** Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji.  
Aktualizacja oprogramowania jest realizowana na własną odpowiedzialność




Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfonu *Allview P9 Energy Lite* postępuj zgodnie z krokami:


1. Włącz telefon i połącz go z siecią bezprzewodową. .
2. Uruchom aplikację "Aktual.systemu" z menu->Ustawienia -> o telefonie:



3. Naciśnij przycisk "**Sprawdź wersję**" aby wyszukać nowej wersji oprogramowania:



4. W aplikacji "Aktual.systemu" sprawdź nową wersję (**P9\_Energy\_Lite\_0101\_V5268**). Kliknij **Pobierz**:




Detected New Version: V5268 2051MB


[Enter into the new version log>](#)

[Update immediately](#)


5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania do pamięci telefonu (karty micro SD).




6. Po pobraniu oprogramowania, na telefonie wyświetlona zostanie informacja o aktualizacji:



7. Telefon uruchomi się ponownie oraz automatycznie rozpocznie procedurę aktualizacji.



8. Po zakończeniu procesu aktualizacji, telefon kolejny raz ponownie się uruchomi.



9. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **“Android jest aktualizowany”**.

*Pobrane do pamięci telefonu pliki aktualizacji zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aktualizacji.*