



Procedura aktualizacji OTA – Allview V1 Viper i / Android 4.4.2 / 09.02.2016



Zaletami aktualizacji oprogramowania są:

- ✓ Poprawa stabilizacji systemu;
- ✓ Poprawa tłumaczeń;
- ✓ Naprawa kilku drobnych błędów.



UWAGA! Akumulator telefonu musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem procedury!




UWAGA! Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest realizowana na własną odpowiedzialność.




UWAGA! Procedura aktualizacji obowiązuje dla ostatniej wersji oprogramowania Android 4.4 KitKat. Wersję aktualizacji można sprawdzić wchodząc w Ustawienia -> O telefonie -> Numer wersji (SW Version):V1_Viper_I_0202_V8514

Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfona Allview V1 Viper i, należy wykonać następujące kroki:


1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Otwórz aplikację "Aktualizacja systemu" z Menu:




3. Zaznacz opcję: *Sprawdź nową wersję.*





4. Aplikacja „Aktualizacja systemu” wykryje nową wersję oprogramowania (V1_Viper_I_0202_V8677). Zaznacz opcję: **Pobierz**.



5. Poczekaj, aż nowe oprogramowanie zostanie pobrane i zapisane w pamięci telefonu lub na karcie micro SD.




6. Po całkowitym pobraniu oprogramowania, wybierz opcję „Aktualizuj”.






7. Telefon uruchomi się ponownie i procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.



8. Po zakończeniu procesu aktualizacji, telefon zrestartuje się.



9. Na ekranie telefonu wyświetli się ten komunikat: "Android został zaktualizowany".

Plik aktualizacji zostanie automatycznie usunięty z karty pamięci wewnętrznej / micro SD po zakończeniu procesu aktualizacji.



Zalecamy reset urządzenia do ustawień fabrycznych, w celu uniknięcia błędów.



Uwaga! *Reset telefonu do ustawień fabrycznych prowadzi do całkowitego skasowania Twoich danych osobowych i aplikacji zainstalowanych na smartfonie.*