

Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview V1 Viper i / Android 4.4.2 / 11.05.2016



Zalety aktualizacji oprogramowania:

- ✓ naprawa kilku drobnych błędów



Uwaga! Telefon musi być naładowany w momencie rozpoczęcia procedury.



Uwaga! Pod żadnym pozorem nie zatrzymuj procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest wykonywana na własną odpowiedzialność. Aby ją przeprowadzić postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.




Uwaga! Procedura aktualizacji jest możliwa do wykonania tylko w przypadku, gdy zainstalowana jest ostatnia wersja oprogramowania Android 4.4 KitKat, przeznaczona dla tego modelu.



Wersję oprogramowania swojego systemu możesz sprawdzić w: Ustawienia -> O telefonie -> Numer wersji (Wersja SW): V1_Viper_I_0202_V8682


Aby zaktualizować wersję oprogramowania w Allview V1 Viper I konieczne jest wykonanie poniższych kroków

1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Kliknij aplikację „Aktualizacja OTA” w menu:





3. Aby wyszukać dostępnej aktualizacji użyj przycisku „Wyszukaj nowej wersji”



Last update time: 08:41

Model: V1_Viper_I


System version: GN4.4.10

Release date: 17-02-2016

Check new version




4. Aplikacja „Aktualizacja OTA” wykryje nową wersję oprogramowania (**V1_Viper_I_0202_V8693**).
Zaznacz opcję: **Pobierz**.







5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania do pamięci wewnętrznej / karty micro SD






6. Po pobraniu oprogramowania wybierz „Aktualizacja”:






7. Telefon uruchomi się ponownie, a procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.



8. Po zakończeniu procesu aktualizacji, telefon samoczynnie się zrestartuje.



9. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat: "Android został zaktualizowany".

Pobrane pliki do pamięci wewnętrznej/ karty micro SD zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aktualizacji.