



Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview AX501Q / Android 5.1 / 26.08.2016



Zalety aktualizacji oprogramowania:

- ✓ poprawa stabilności działania systemu;
- ✓ naprawa kilku drobnych błędów.



Uwaga! Telefon musi być naładowany w momencie rozpoczęcia procedury.




Uwaga! Pod żadnym pozorem nie zatrzymuj procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest wykonywana na własną odpowiedzialność




Aby zaktualizować wersję oprogramowania **Allview AX501Q** konieczne jest wykonanie poniższych kroków:

1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Upewnij się, że karta microSD znajduje się w telefonie i jest wybrana jako domyślna pamięć telefonu.






3. Kliknij aplikację „Aktualizacja OTA” w menu:






4. Wyszukaj nowej wersji oprogramowania (**AX501Q_SV9.0**) w aplikacji „Aktualizacja OTA”.
Zaznacz opcję **Pobierz**:






5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania na kartę micro SD:






6. Po pobraniu oprogramowania na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie aktualizacji:




7. Wybierz **Start**. Telefon uruchomi się ponownie, a procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.





8. Po zakończeniu procedury aktualizacji telefon zresetuje się ponownie.



9. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat: "**Android został zaktualizowany**".

Pobrane pliki na karty microSD zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aktualizacji.