



## **Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview V2 Viper X / z Android 5.1 do Android 6.0 / 01.09.2016**



*Zalety aktualizacji oprogramowania:*

- ✓ poprawa stabilności działania systemu;
- ✓ naprawa kilku drobnych błędów.



**Uwaga!** Telefon musi być naładowany w momencie rozpoczęcia procedury.




**Uwaga!** Pod żadnym pozorem nie zatrzymuj procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest operacją, która jest wykonywana na własną odpowiedzialność




Aby zaktualizować wersję oprogramowania **Allview V2 Viper X** konieczne jest wykonanie poniższych kroków:

1. Włącz telefon i podłącz go do sieci bezprzewodowej.
2. Kliknij aplikację „Aktualizacja OTA” w menu:





3. Aby wyszukać dostępnej aktualizacji użyj przycisku „Wyszukaj nowej wersji”:



Last update time: 08:40

Model: V2\_Viper\_X


System version: 5.0.16

Release date: 18-02-2016

Check new version




4. Aplikacja „Aktualizacja OTA” wykryje nową wersję oprogramowania (V2\_Viper\_X\_0202\_V8239). Zaznacz opcję **Pobierz**:







5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania do pamięci wewnętrznej / karty micro SD:






6. Po pobraniu oprogramowania wybierz „Aktualizacja”:






7. Telefon uruchomi się ponownie.



8. Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.



9. Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie komunikat: **"Android został zaktualizowany"**.

*Pobrane pliki do pamięci wewnętrznej / karty micro SD zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu procesu aktualizacji.*