



Procedura aktualizacji za pomocą OTA – Allview P6 Energy Lite / Android 6.0 / 28.02.2017



Zaletami aktualizacji oprogramowania są:

- ✓ zwiększenie stabilności oprogramowania;
- ✓ naprawienie niektórych błędów.



UWAGA! Smartfon musi być w pełni naładowany przed rozpoczęciem aktualizacji.



UWAGA! Proszę nie zatrzymywać w żadnym wypadku procesu aktualizacji. Aktualizacja oprogramowania jest realizowana na własną odpowiedzialność. .




UWAGA! Aktualizacja jest możliwa od wersji SV16, SV17, SV18 oraz SV20.




Aby zaktualizować wersję oprogramowania smartfonu **Allview P6 Energy Lite** postępuj zgodnie z krokami:

1. Włącz telefon i połącz go z siecią bezprzewodową. .
2. Upewnij się, że w telefonie umieszczona jest karta microSD i jest ona wybrana jako domyślna ścieżka zapisu.





3. Otwórz aplikację "Aktual.systemu" z menu:






4. W aplikacji “Aktual.systemu” sprawdź nową wersję (**P6_Energy_Lite_SV22.0**). Kliknij **Pobierz**:






5. Poczekaj na pełne pobranie oprogramowania do pamięci telefonu (karty micro SD).






6. Po pobraniu oprogramowania, na telefonie wyświetlona zostanie informacja o aktualizacji:




7. Wybierz **Wykonano**. Telefon uruchomi się ponownie oraz automatycznie rozpocznie procedurę aktualizacji.





Po zakończeniu procesu aktualizacji, telefon kolejny raz ponownie się uruchomi.



8. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: “Android jest aktualizowany”.

Pobrany do pamięci telefonu plik aktualizacji zostanie automatycznie usunięty po zakończeniu procesu aktualizacji.



UWAGA! Dla optymalnego działania zalecamy wykonać przywrócenie od ustawień fabrycznych telefonu przed uruchomieniem aktualizacji.